



TAILLES | SIZES | TAMANOS

TABLEAU DE MESURES | SIZING CHARTS | CUADRO DE MEDIDAS

CDT / Taille	Circonférence du coude
I	18-20
II	21-24
III	25-28
IV	29-31
V	32-35

Circonférence du coude :

Prendre la mesure de la circonférence sur la tête de l'os.